

ABC管理棟外壁貫通消火配管調査 (外壁貫通部保温材ラッキング復旧及び腐食配管取替含む)

既存外壁貫通消火配管



配管調査



配管取替



配管取替及びラッキング復旧完了

調査箇所

A棟：8箇所

B棟：17箇所

C棟：16箇所

管理棟：3箇所

取替箇所

A棟：1箇所

C棟：1箇所

外壁貫通消火配管
取替後

